

לוח חשמל ראשי
מגוף חשמלי
מפודק מצוף
400 וולט צריכה
50 הרץ תדירות
תלת פאזי
הכנה לתאורה
מד ספיקה
24 וולט DC
מומלץ ע"י ספק
אפשר 220 AC
לוח מגוב מכאני
25 אמפר הגנה
400 וולט
1.1 קוו"ט צריכה
תלת פאזי
מגוב מכאני