מידות ומעשי נוף
אדריכלות נוף | סקר עצים | ייעוץ ופיקוח נופי

21 מאי 2018
ז׳ סיון תשע״ח


מעיין חרוד – אזור הקראוונים + הכניסה לגן

סיכום סיור הערכת סיכונים בעצים

נוכחים:	תפוצה:	נרשם ע״י:	תאריך:
רקפת – גן לאומי מעיין חרוד אלי – מידות ומעשי נוף	נתן, יריב – ענף היער, רט״ג רקפת – גן לאומי מעיין חרוד	אלי טל	21/05/2018

עץ מס׳	מין העץ	המלצת טיפול	הערות
1 [3850]*	אקליפטוס	גיזום בטיחות	סניטציה, הסרת שיח מטפס [שרביטן]
2 [3834]	אורן	גיזום בטיחות	סניטציה, הרמת נוף.
3 [3839]	אקליפטוס	כריתה	העץ יבש ומנוון.
4 [3825]	אורן	גיזום בטיחות	סניטציה, הרמת נוף.
5 [3829]	אקליפטוס	גיזום בטיחות	סניטציה.
6 [3832]	אקליפטוס	גיזום בטיחות	סניטציה.
7 [3753]	קזוארינה	כריתה	העץ עומד מעל מבנה שרותים. פצעים ורקבונות בשלד העץ.
8 [822]	אורן	גיזום בטיחות	סניטציה.
9 [860]	אורן	גיזום בטיחות	סניטציה [עדינה]
10 [871]	אורן	גיזום בטיחות	סניטציה [עדינה]. העץ בנטייה לכיוון מזרח, יש לעקוב.
11 [818]	אזדרכת	גיזום בטיחות	סניטציה.

* המספרים בסוגריים הם מספרי העצים בתכנית סקר העצים משנת 2014. מצורף הקטע הרלוונטי מתכנית זו.



מידות ומעשי נוף
אדריכלות נוף | סקר עצים | ייעוץ ופיקוח נופי

21 מאי 2018
ז' סיון תשע"ח

עץ מס'	מין העץ	המלצת טיפול	הערות
4884, 4885, 4890, 4891, 4892	אקליפטוס	כריתה	קבוצת עצים בתוך שטח הגן אך מחוץ לגדר. העצים סמוכים לגן ילדים. במקום נעשו בעבר עבודות תשתית תוך פגיעה מאסיבית בשרשי העצים.

