בס""ד

יורם וגשל | אגרונום
052-2415559 | yoram.vagshal@gmail.com
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים



נספח עצים

עוקף דרומי – דלית אל כרמל

מספר תכנית: 356-0600924

תב"ע

ינואר 2019

יורם וגשל | אגרונום
052-2415559 | yoram.vagshal@gmail.com
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

תוכן:

1. פרטי התכנית
2. הסבר לתוכנית
3. סקר העצים
4. סיכום סקר העצים
5. נספח תמונות

מסמכים מצורפים:

1. מפת תב"ע - מצב קיים + מצב מוצע
2. מפת נספח עצים
3. הוראות התוכנית



יורם וגשל | אגרונום
052-2415559 | yoram.vagshal@gmail.com
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

<u>פרטי התוכנית</u>

שם התוכנית: עוקף דרומי – דלית אל כרמל

מס' התוכנית: 356-0600924

מיקום התוכנית: דלית אל כרמל

סוג התוכנית: תב"ע

שטח התוכנית: 36.418 דונם

רשות מקומית: דלית אל כרמל

מרחב תכנון: רכס הכרמל, גלילית מערב חיפה

בס""ד

יורם וגשל | אגרונום
052-2415559 | yoram.vagshal@gmail.com
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

17/1/19

לכבוד

מר נתן אלבז

פקיד יערות רט"ג

<u>הנדון: נספח עצים לתב"ע, תוכנית מס' 356-0600924</u>

<u>עוקף דרומי – דלית אל כרמל</u>

התוכנית המוגשת מיועדת להסדיר את לחצי התנועה הקיימים בצידה הדרומי של העיר.

הכביש יחובר לכביש הראשי 672, יעבור דרך אזור התעשיה ויחובר לשכונת חלת עלי.

פתרון תנועתי זה יפתור את לחצי התנועה הכבדים הקיימים בשעות השיא בכבישים המוליכים לשכונות המערביות.

התוכנית מוגשת בחלקה על תחום המוגדר סטטוטורית כשמורת טבע.

סקר העצים בקטע זה מוגש לאישורך.

הקטע אשר מצוי באחריות קק"ל – מוגש לאישורם.

בברכה,

יורם וגשל



יורם וגשל | אגרונום
052-2415559 | yoram.vagshal@gmail.com
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים

<u>סיכום סטטוס העצים בסקר עצים – עוקף דרומי דלית אל כרמל</u>

סה"כ עצים להעתקה

אלון מצוי 4 יח'

סה"כ 4 יח' להעתקה

בס"ד

יורם וגשל | אגרונום
052-2415559
yoram.vagshal@gmail.com
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים



סקר עצים
דליה עוקף דרומי

ערכיות גבוהה מאוד	15-20
ערכיות גבוהה	10-14
ערכיות בינונית	5-9
ערכיות נמוכה	0-4

מס	שם סוג	גובה עץ (מטר)	קוטר גזע 1 (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	קוטר נוף (מטר)	מצב בריאות כללי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	חופת העץ (0-5)	ערך מין העץ	סה"כ ערך העץ (0-20)	היתכנות העתקה	סטטוס מבוקש: שימור	סטטוס מבוקש: העתקה	סטטוס מבוקש: כריתה	הערות	מספר תמונה
201	אלון מצוי	7	20			4	3	3	3	5	14	בינונית	1				77-80
202	אלון מצוי	7	25			4	3	3	3	5	14	בינונית	1			נטוי	77-80
203	אלון מצוי	7	25			4	3	3	3	5	14	בינונית	1				77-80
204	אלון מצוי	7	20			4	3	3	3	5	14	בינונית	1				77-80
205	אלון מצוי	7	20			4	3	3	3	5	14	בינונית	1				77-80
206	אלון מצוי	7	20			4	3	3	3	5	14	בינונית	1				77-80
207	אלון מצוי	7	35			4	3	3	3	5	14	בינונית	1				77-80
208	אלון מצוי	7	25			4	3	3	3	5	14	בינונית	1				77-80
P-209	אלון מצוי	4	15	15	15	3	3	2	2	5	12	בינונית	12			חורש צפוף, רב גזעי בתוך סלע, 20 יח/ד	81-86
210	אלון מצוי	8	60			10	5	5	4	5	19	בינונית	1			יפה מאוד, בודד	87,88
211	אלון מצוי	8	40	30	30	8	3	3	3	5	14	בינונית		1		יפה	89
212	זית אירופאי	3	10			2	2	2	1	4	9	בינונית	1				91
213	אלון מצוי	8	40	30		10	3	3	3	5	14	בינונית		1		מפוצל	90,92
214	אלון מצוי	8	45			10	4	3	3	5	15	בינונית		1			90,93
215	אלון מצוי	6	30			5	4	3	3	5	15	בינונית	1				94
216	אלה אטלנטית	5	18	18	18	5	3	4	3	5	15	בינונית	1				94
222	אלון מצוי	4	15	15	15	4	3	3	3	5	14	בינונית		1		רב גזעי	102
223	אלון מצוי 17*5	5	17	17	17	5	3	3	3	5	14	בינונית	1			רב גזעי	102
224	אלון מצוי 17*5	5	17	17	17	5	3	3	3	5	14	בינונית	1				
225	אלון מצוי	3	10	10	10	3	2	2	2	5	11	בינונית	1				

בס"ד

יורם וגשל | אגרונום
052-2415559
yoram.vagshal@gmail.com
מומחה לגיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים



סקר עצים
דליה עוקף דרומי

ערכיות גבוהה מאוד	15-20
ערכיות גבוהה	10-14
ערכיות בינונית	5-9
ערכיות נמוכה	0-4

מס	שם סוג	גובה עץ (מטר)	קוטר גזע 1 (ס"מ)	קוטר גזע 2 (ס"מ)	קוטר גזע 3 (ס"מ)	קוטר נוף (מטר)	מצב בריאות כללי (0-5)	תרומה סביבתית (0-5)	חופת העץ (0-5)	ערך מין העץ	סה"כ ערך העץ (0-20)	היתכנות העתקה	סטטוס מבוקש			הערות	מספר תמונה
													שימור	העתקה	כריתה		
													27	4	0		

יורם וגשל | אגרונום
052-2415559
גיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים
yoram.vagshal@gmail.com

נספח תמונות | דלית אל כרמל

77



78



79



80



81



82



בס""ד

יורם וגשל
052-2415559
אגרונום
גיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים
yoram.vagshal@gmail.com

נספח תמונות | דלית אל כרמל

83



84




85



86



87



88



יורם וגשל | אגרונום
052-2415559
גיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים
yoram.vagshal@gmail.com

נספח תמונות | דלית אל כרמל

89



90



91



92



93



94



בס""ד

יורם וגשל
052-2415559
אגרונום
גיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים
yoram.vagshal@gmail.com

נספח תמונות | דלית אל כרמל

95



96



97



98



99



100



יורם וגשל
052-2415559
אגרונום
גיזום, העתקה, שיקום וסקירת עצים
yoram.vagshal@gmail.com

נספח תמונות | דלית אל כרמל

101



102



103



104

