





חתך א-א
מצב קיים
קנ"מ: 1:25




חתך א-א
מצב לאחר טיפול
קנ"מ: 1:25



חתך ג-ג
מצב לאחר מילוי מישקים והזרקות לליבת הקיר
קנ"מ: 1:25



חתך ב-ב
מצב קיים
קנ"מ: 1:25



חתך ב-ב
מצב לאחר טיפול
קנ"מ: 1:25

הנחיות עיצוריות:
א. סוגי אבן להחלפה ע"פ הקיים בשטח או בהתאם להדרישות המתכנן.
ב. הכנסת אבנים לא תקינות עם כיסי אדמה/סדוקות/מתפוררות לא יתקבלו ויידרש פרוק מיידי.
ג. כל חומרי המליטה ע"ב סיד יאושר ע"י המתכנן ו/או ינתן מפרט מכני מותאם.
ד. לפני תחילת ביצוע "גראוטינג" יש לקבל את אישור המתכנן למיקום, דלילות החומר וקוטר המעברים .
ה. באחריות הקבלן דווח על הזרקת גראוטינג.
ו. כל עבודות הפרוק יבוצעו בעבודת ידיים בלבד תוך ביצוע זהיר ללא פגיעה באלמנטים צמודים כגון: קירות, אומנות, וכו'.

הנחיות בכלליות:
- יש לקרוא תוכנית זו יחד עם התכנית האדריכלית.
- יש לקרוא את כל התכניות יחד.
- אין לקחת מידות ע"י מדידה מהתכנית.
- על הקבלן לבדוק את כל המידות לפני ביצוע העבודה, במקרה של ספק או אי התאמה יש לפנות למהנדס.
- אין לבצע יציקות ללא אישור מהמהנדס בכתב.
- התוכניות ישארו רכושו הפרטי של המהנדס.
- העבודה תבוצע ע"י קבלן רשום.
באחריות הקבלן להביא מהנדס מפעמו ולאשר הפיגומים בכתב לפני היציקה.
- אין לבצע כל עבודה ע"פ תוכנית זו ללא רשיון בנייה בר תוקף.

תכנון:	יהונתן עוז	תאריך:	27.7.23
בקרה:	אינג' מאיר רונן		
שרטוט:	יהונתן עוז	ר.מס:	0024623
אישור:	אינג' יעקב שפר		

שפר רונן מהנדסים Schaffer & Ronen
Conservation Engineering הנדסה ושימור מבנים
34 Ben Yehuda st, Jerusalem, 9423001 | בן יהודה 34 ירושלים, 9423001
e-mail.office@shlmureng.com | מייל: Tel/Fax +972-2-6221072 טלפקס

המזמין:
רשות הטבע והגנים

שם הפרויקט:
גן לאומי עין חמד

שם התוכנית:
טיפול בקירות טרסה

גליון:	1 מתוך 1	קנ"מ:	1:25
		עידכון:	27.7.23
גליונות אלו:	לעיון	למכרז	לביצוע