

לכבוד:

סאמח דראושה

**הנדון: כריתת עץ לצורך עבודות פיקוח**

סאמח שלום רב,


במהלך החודשים האחרונים אני עוסק בהיתר בניה לסככת רכב יער במשרדי ענף היער בפארק הכרמל.

במהלך התכנון, העצים אשר נמצאו בסביבת אתר העבודה, נכנסו לקטגוריית שימור. לאחר תכנון יסודות למבנה, נמצא כי ישנה סכנה לפגיעה בשורשים של עץ אורן ירושלים ו עתידו להיפגע.


מאחר ולעץ יש נטייה, הסיכון גבוה יותר בפגיעה בשורשים בצד הנגדי.

בצער רב אנו נאלצים לכרות את העץ.

אורן ירושלים	קוטר- 0.40	גובה- 8 מטר	בריאות- בינוני	סטטוס- כריתה
--------------	------------	-------------	----------------	--------------



מבט על של סככת כיבוי אש



בגין כריתת עץ האורן נקבע ארך חליפי של שני עצי חורש בגודל של מיכל 7 אשר יינטעו בחוות משמר הכרמל.

בברכה

ענף היער מחוז צפון