רשות הטבע והגנים
מחוז צפון

תאריך : **26/5/2020**

לכבוד: רשות ניקוז

חוות דעת פקיד יערות לתכנית פיתוח ושיקום דרך בהר חורשן

1. פרטי מגיש הבקשה:

שם ושם משפחה	תפקיד	מס' טלפון	דואר אלקטרוני
משה יזרעאלי	מנהל רשות ניקוז	050-5702208	---

תוכן הבקשה: בעקבות החורף המבורך בשנת 2020 נפגעה הדרך הצמודה לשמורת טבע הר חורשן כתוצאה מזרימה שיטפונית בנחל דליה. על מנת לשקם את הדרך ולאפשר נסיעה בטוחה בה, נדרש לבצע הסטה של תוואי הדרך דרומה ובתחום תחום שמורת הטבע. העבודה כרוכה בעבודות עפר וחציבה וכריתה של העצים בתוואי החדש.

מסמכים שהוגשו לצורך בחינת הבקשה:

1) טופס בקשה לכריתת עצים כולל הסבר.
2) חוות דעת של בן רוזנברג, אקולוג מרחב כרמל ברט"ג.
3) סיכום סיור משותף של רשות ניקוז ורט"ג בנושא מיום 19/5/2020.
4) מפה עם מיקום הדרך ופוליגון שטח המיועד לעבודות

פירוט העצים בתחום התכנית:

- **עצים לשימור:** מדובר על כריתה של עצים להסדרת דרך ולכן על העצים בתוואי הדרך מיועדים לכריתה. הדרך צמודה לשמורת טבע הר חורשן בה קיים חורש טבעי מפותח.
- **עצים להעתקה:** אין
- **עצים לכריתה:** 150 עצי אקליפטוס, 10 אלון מצוי.


יש לפנות לפקיד היערות ברט"ג לצורך קבלת רישיון כריתה ובכפוף להצגת היתר עבודה.

החלטה : בסיור שערכתי במקום לפני הגשת הבקשה, התרשמתי שאכן הנסיעה כיום על הדרך מסכנת את המשתמשים בה ויש חשיבות רבה לדרך זו המהווה שער כניסה לשמורה.

עצי האקליפטוס המיועדים לכריתה כבר אושרו לכריתה בעבר ע"י פקיד היערות הארצי.

בקשה זו מאושרת.

נתן אלבז
פקיד יערות מחוז צפון
רשות הטבע והגנים



איור 1 – מפה של האזור המיועד לכריתה

רשות הטבע והגנים
מחוז צפון

<u>חוות דעת של בן רוזנברג, אקולוג מרחב כרמל:</u>

מצ"ב סיכום סיור מתאריך 19/5/2020 בהשתתפות משה יזעאלי ואחרים, בסיכום תמונה ומפה.

חשוב לציין שהמצב כיום מסוכן הן מבחינת חוסר יציבות הדרך המדוברת והן מבחינת עצי האקליפטוסים הסמוכים.

האקליפטוס הוא מין זר לשמורת הר חורשן ומהווה מין פולש בבית הגידול הלח של נחל דליה.

בעבר, עוד ב 2012, הוגשה בקשה לכריתת האקליפטוסים הללו לפקיד היערות של משרד החקלאות שאושרה ובוצעה באופן חלקי.

ממליץ לאשר את בקשתו של משה יזרעאלי בהקדם לטיפול בבעיה.

בברכה,

בן רוזנברג

אקולוג מרחב כרמל



איור 2 – תמונה 1: מקטע הדרך ש"נאכל" ע"י הנחל.